

Huisvesting

Bijen verrassen ons telkens weer. Hier een voorbeeld van een wel heel bijzondere huisvesting. Onze servicedienst werd gevraagd om de oorzaak van een foutmelding op te sporen in een zogenaamd Radar Level Detectiesysteem. Dit wordt gebruikt om volautomatisch het vloeistofniveau te meten in opslagtanks voor bijvoorbeeld olieproducten of chemicaliën en dergelijke in de chemische en petrochemische industrie. Dit is een uitermate nauwkeurig en reproduceerbaar meetsysteem van Saab Rosemount.

Onze servicemonteur werd op zijn eerste inspectie geconfronteerd met rondvliegende bijen maar vermoedde nog niets. Eerst toen hij het deksel van de aansluitkast opende realiseerde hij zich wat er zich in het inwendige van de elektronica afspeelde.

Uiteindelijk heeft een plaatselijke imker zich ontfermd over het bijenvolk dat zich een perfecte roestvrijstalen huisvesting had toegeëigend. De Radarmeting heeft tot twee dagen voor de ontdekking goed gefunctioneerd. De diertjes vertoefden er duidelijk al veel langer gezien de prachtig uitgebouwde raten en de verse honing die werd aangetroffen.

De bijgaande drie foto's vormen het beeldverhaal.



Ton Nahuijsen, Wijk bij Duurstede

